



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN MANUEL CHAPARRÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LLANO VERDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-04-0197-43	FECHA:	08/07/2024



Foto1: Cubierta de lámina finalizada.




Foto 2: Puertas finalizadas. .



Foto 3: Ventana finalizada



Foto 4: piso de cemento finalizado



Foto 5: Servicios sanitarios y sus accesorios finalizado.



Foto 6: Mantenimiento a portonones finalizado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosalina Roman Cortez

Firma y sello del Presidente de la OPF

J. M. Ortiz

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN MANUEL CHAPARRÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LLANO VERDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-04-0197-43	FECHA:	08/07/2024



Foto1: Reparación de red de drenajes y red de agua potable finalizado.




Foto 2: Cerco o muro perimetral finalizado.




Foto 3: Reparación o sustitución de área de cocina (estufas rurales, pilas, ventanas,puertas, chimeneas, ETC.) finalizado.



Foto 4: Reparación de muros de contención finalizado.

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosalina Roman Cortez

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público