

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN MANUEL CHAPARON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NUEVA POZA VERDE ALDEA POZA VERDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-04-0200-43	FECHA:	08/03/2024




Foto1: Porton de ingreso al establecimiento en mal estado



FOTO 2: Techo de duralita en mal estado




Foto3: Ventana en mal estado



Foto4: Puertas en mal estado



Foto: 5 Pila vieja la cual ya esta en mal estado




Foto: 6 Sanitarios en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Arcely Ramírez Martínez</i> Firma y sello del Presidente de la OPE</p>	<p><i>[Sello]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	---

