

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| DEPARTAMENTO: | Jalapa | MUNICIPIO: | San Manuel Chaparrón |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Nueva Poza Verde |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 21-04-0200-43 | FECHA: | 10/06/2024 |



Foto1: Reparación del techo



FOTO 2: Reparación Losa de Patio



Foto3: Instalación de Sanitarios



Foto4: Mantenimiento pintura porton



Foto: 5 Instalación de Ventanas



Foto: 6 desmantando techo de duralita

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

| | |
|--|---|
| Arely Ramírez Martínez Firma y sello del Presidente de la DPE | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA Caserío Nueva Poza Verde San Manuel Chaparrón, Jalisco Firma y Sello Director Centro Educativo Público |
|--|---|