

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN MANUEL CHAPARON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL PEDERNAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-04-0705-42	FECHA:	04-04-2024 AL 24-07-2024



Foto1: Sustitución de lámina en mal estado con agujeros.



FOTO 2: Reparación de puertas oxidadas y corrosionadas.



Foto3: Reparando vidrios rotos, flojos y sucios de ventanales.



Foto4: Reparación de cunetas obstruidas y en mal estado.




Foto: 5: Retoques de Pintura deteriorada de interior y exterior.



Foto: 6: Sustitución de sanitarios y sus accesorios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Libra Consuelo Diaz
 Firma y sello del Presidente de la OPF


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN MANUEL CHAPARON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL PEDERNAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-04-0705-42	FECHA:	04-04-2024 AL 24-07-2024



FOTO 7: Reparación de portón de entrada corrosionado.





FOTO 8: Sustitución y reparación de Impara squemadas, en mal estado.





FOTO 9: Desobstrucción de red de drenaje y agua potable.



FOTO 10: Reparación de losa de patio con grietas y quebraduras.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Lidia consuelo Diaz  *[Signature]* 

Firma y sello del Presidente de la DPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público