



Ministerio de Educación
Sistema

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN MANUEL CHAPARRÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL PAIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA DAMIÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-04-0728-42	FECHA:	07/03/2024



Foto1: Losa de techo de sanitarios en mal estado, por filtración de agua.




FOTO 2: Piso de cemento en el salón de clases, cocina, bodega y sanitarios levantado y con grietas.



Foto3: Pintura deteriorada de interior y exterior.



Foto 4: Sanitarios en mal estado.



Foto: 5 Losa de patio con grietas y quebraduras.



Foto: 6 Pila en mal estado con grietas y fuga de agua.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Beberly Hernandez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma manuscrita]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

