

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN MANUEL CHAPARON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL ESPINAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-04-0794-42	FECHA:	13/05/2024




Foto1: Removiendo loza de patio en mal estado preparando para hechar nueva loza



FOTO 2: Reparación de sanitarios



Foto3: quitado de duralita para instalar estructura de techo



Foto4: Pintura muros interior y exterior




Foto: 5 Colocación de piso



Foto: 6 reparación de torta para instalar piso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marta Julia

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

