

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN CARLOS ALZATATE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS AGUIJOTIOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-05-0002-42	FECHA:	13/08/2024



FOTO 1.1: SUSTITUCION LAMINA TROQUELADA



FOTO 2.1: SUSTITUCION ESTRUCTURA DE TECHO.



FOTO 3.1: SUSTITUCION PISO CERAMICO.



FOTO 4.1: SUSTITUCION DE CANALES Y BAJADAS 4"




FOTO 5.1: SUSTITUCION DE PINTURAA BASE DE AGUA



FOTO 6.1: SUSTITUCION DE BARANDA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

