REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR DEPARTAMENTO: Jalapa MUNICIPIO: San Carlos Alzatate NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: DIRECCIÓN DEL Escuela Ofical de Párvulos Anexa a EORM Caserio Pueblo Viejo ESTABLECIMIENTO: CÓDIGO DEL 21 - 05 - 0006 - 42 ESTABLECIMIENTO: FECHA: 15/08/2024 Foto1: Cubierta de lámina Foto 2: Estructura de techo Foto 3: Reparación y mantenimiento de puertas Foto 4: Ventanas Foto 5: Piso Foto 6: Pintura Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firmay Sello Director Centro Educativo

Firma y sello del Presidente de la OPF



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENC	CIAS DETERMINADAS PREVIO X	DURANTE	POSTERIOR
DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	San Carlos Alzatate
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Ofical de Párvulos Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Pueblo Viejo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21 - 05 - 0006 - 42	FECHA:	15/08/2024
Foto7: Servicios sa	initarios y sus accesorios	Foto 8: Losa de p	atio
Foto 9: Foto del cen	atro educativo	Foto 4:	
Foto 5:		Foto 6:	
bservación: Si es necesario	Pirma y sello del Presidente de la OPFE.O.D.P		CASERIO PUEBLO VIE JO PUEBLO V