



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	San Carlos Alzatate
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM, CASERIO CARRIZAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Carrizal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-05-0009-42	FECHA:	11 DE JULIO DEL 2024



En la presente fotografía se evidencia como estaba el muro antes de el inicio de los trabajos a realizar.



En esta fotografía se verifica la necesidad de tener finalizado el muro para el resguardo de los escolares.



Se ve en esta toma el mal estado del muro del centro educativo.



En la fotografía No. 4 se muestra el espacio donde el muro se destruyo y fue quitado de inmediato para que no sufra daños la infraestructura de la escuela.




Foto 5:




Foto 6:

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPE



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

