



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	San Carlos Alzatate
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM, CASERIO CARRIZAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Carrizal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-05-0009-42	FECHA:	11 DE JULIO DE 2024



Cuando se da el inicio a los trabajos a ejecutar en el muro perimetral.



Donde se evidencia el inicio de levantado del muro que se ejecuto en el centro educativo.



En esta fotografia es cuando estan poniendo la armadura del inicio de los trabajos ejecutados.



Es el avance que se presenciaron en la realizacion del muro del centro educativo.




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.F. Consejo Municipal



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

