



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	San Carlos Alzatate
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP. ANEXA A EORM, CASERIO CARRIZAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Carrizal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-05-0009-42	FECHA:	11 DE JULIO DE 2024



Ya finalizado el muro perimetral solo quedan pequeños de talles para recibirlo.



En esta fotografia se verifica otra parte ya finalizada del proyecto realizado.



En esta fotografia evidenciamos la finalizacion del muro.



Ultimos detalles que se le dio al muro perimetral.

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

