

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	San Carlos Alzatate
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Carrizal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21 - 05 - 0014 - 43	FECHA:	20/08/2024



Foto1: Establecimiento educativo completo.



Foto 2: lamina en mal estado que requiere sustitución.



Foto 3: Estructura de techo, en mal estado que requiere sustitución.



Foto 4: sustitución de piso de granito incluyendo base.



Foto 5: laminas de los servicicos sanitarios en mal estado.



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

