

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN CARLOS ALZATATE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Y EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOS GONZALES LA CAÑADA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-03-0172-43	FECHA:	11/07/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la OPR</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN CARLOS ALZATATE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS GONZALEZ LA CAÑADA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-05-0015-43	FECHA:	11/07/2024



Foto 7: MANTENIMIENTO DE TINACO MEDIANTE NUEVO KIT DE ACCESORIOS PARA VOLVERLO A QUE SEA FUNCIONAL



Foto 8: REPARACION (ESTUFAS RURALES, PILAS, CHIMENEAS, ETC.)




Foto 9: FUNDICION DE COLUMNA, MOCHETA Y TALLADO DE MARCOS DE PUERTA Y AREAS EXTERIORES.



Foto 10: REBESTIMIENTO DE CONCRETO EN TALUD CON ELECTROMALLA Y ENSABIETADO A LA SUPERFICIE DEL TERRENO NATURAL.

Empty space for additional observations or notes.

Empty space for additional observations or notes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

