



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

UBICACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINAD/ PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN CARLOS ALZATATE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LAS BRISAS
ESTABLECIMIENTO:	21-05-0016-43	FECHA:	14/08/2024








FOTO 1.1: SUSTITUCIÓN DE PINTURA DE MURO EXTERIOR (PERIMETRAL)



FOTO 2.1 SUSTITUCIÓN DE PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE CON ZOCALO, (SE RETIRARÁ LO EXISTENTE, NIVELACIÓN Y FUNDICIÓN DE BASE PARA LA COLOCACIÓN DEL PISO)



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SAN CARLOS ALZATATE, JALAPA	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 DIRECCION CASERIO LAS BRISAS SAN CARLOS ALZATATE, JALAPA
---	---	---	---