

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS    PREVIO     DURANTE     POSTERIOR

|                             |   |                                |                     |
|-----------------------------|---|--------------------------------|---------------------|
| DEPARTAMENTO:               | JALAPA  | MUNICIPIO:                     | SAN CARLOS ALZATATE |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERÍO LAS BRISAS  |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 21-05-0023-42   | FECHA:                         | 14/08/2024          |



FOTO 1.1 : SUSTITUCIÓN DE PINTURA BASE ACEITE



FOTO 2.1: SUSTITUCIÓN DE PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE CON ZOCALO.



FOTO 3.1: SUSTITUCION DE DRENAJE, ESCABACION, NIVELACION E INSTALACION TUBO DE CEMENTO DE 24" CM DE DIAMETRO



FOTO 4.1: ESTABILIZACIÓN DE SUELO DEL MURO PERIMETRAL SE CONSTRUIRÁ CON COLUMNAS DE CONCRETO Y PIEDRA COLOCADA.




FOTO 5.1: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS PARA SANITARIOS



FOTO 5.2: MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y CAMBIO DE CHAPA PUERTA DEL AULA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Horaciada Perez Lind*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público







**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**






PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS    PREVIO     DURANTE     POSTERIOR

|                             |   |                                |                     |
|-----------------------------|---|--------------------------------|---------------------|
| DEPARTAMENTO:               | JALAPA  | MUNICIPIO:                     | SAN CARLOS ALZATATE |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERÍO LAS BRISAS  |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 21-05-0023-42   | FECHA:                         | 14/08/2024          |



FOTO 6.1: SUSTITUCIÓN DE CUNETAS DE CONCRETO DE 25X30X25 CM



**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|   |   |
|---|---|
| <br>Firma y sello del Presidente de la OPE | <br>Firma y Sello Director Centro Educativo Público |
|---|---|