

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN CARLOS ALZATATE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:		DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS GONZALEZ LA CAÑADA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-05-0031-42	FECHA:	5/08/2024



Foto 1.1: SE CONSTRUIRA UN MURO DE BLOCK DE 1 METRO DE ALTO QUE LLEVARA ZAPATAS, COLUMNAS, VIGAS INTERMEDIAS Y VIGA DE REMATE Y TENDRA UNA LONGITUD DE 35 METROS LINEALES Y DE



Foto 1.2: SE SUSTITUIRA LA MALLA Y SE COLOCARA MALLA A 35 METOS LINEALES CON UNA ALTURA DE 1 METRO DE MALLA CON TUBO DE 2 PULGADAS.



Foto 2: CONSTRUCCION DE UN MURO CICLOPEO DE MEDIDAS DE 6 DE LARGO Y ALTO 5 METROS



Foto 3: CENTRO EDUCATIVO EODP Y EORM CASERIO LOS GONZALEZ LA CAÑADA, SAN CARLOS ALZATATE, JALAPA.






Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

