

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	San Carlos Alzatate
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Aldea las Flores JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea las Flores
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-05-0207-43	FECHA:	13/08/2024



Foto 1: Cubierta de Lámina



Foto 2: Estructura de techo



Foto 3: Puertas



Foto 4: Ventanas




Foto 5: Piso



Foto 6: Reapación de Sistema Electrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

