



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	San Carlos Alzate
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tapalapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-05-0208-43	FECHA:	16/08/2024




Foto 1: se observa el estado actual de la pintura en interior y exterior



Foto 2: Se observa el estado actual de cerco o muro perimetral



Foto 3: se observa el estado actual de la losa de patio




Foto 4: vista panoramica de la entrada al establecimiento Educativo




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ronaldo G. M...
Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

