



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	San Carlos Alzatate
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficiala Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Agujotes
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-05-0213-43	FECHA:	31/07/2024



Foto1: Cercos de muro.



Foto 2: Cercos de muro



Foto 3: Cercos de Muro



Foto 4: Cercos de Muro




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>X  Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---

