

. ...

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123 Versión 1

| SITUACIÓN DEFICIENC | IAS DETERMINADAS: PREVIO | DURANTE | POSTERIOR X |
|--|--|-----------------------------------|---|
| DEPARTAMENTO: | Jalapa | MUNICIPIO: | San Carlos Alzatate |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficiala Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserio Aguijotes |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 21-05-0213-43 | FECHA: | 31/07/2024 |
| Foto1: Pintura del | modulo. | Foto 2: Pintura y f | E.O.R.M. RIO LOS AGUITOTES Rotulación de la Escuela. |
| Foto 3: Cerco Perin | netral. | Foto 4: Cerco Per | imetral. |
| Foto 5: | | Foto 6: | |
| Observación: Si es necesar | rio se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas. Firma y sello del Presidente de la OPF | Allu | Firma y Sello Director Centro Educativo Público |
| and the second of the second o | ALZATETE J | | Carlos Sal |