


SITUACIÓN DEFIENCIAS DETERMINADAS		PREVIO <input checked="" type="checkbox"/>	DURANTE	POSTERIOR <input type="checkbox"/>
DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO: SAN CARLOS ALZATATE		
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: ALDEA PINO ZAPOTÓN, SAN CARLOS ALZATATE, JALISCO		
CODIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-05-0698-42	FECHA: 26/08/2024		
 <p>Foto 1: PINTURA EN AULAS DE PÁRVULOS, PASILLOS Y AREAS COMUNES.</p>		 <p>Foto 2: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CUNETETA.</p>		
 <p>Foto 3: PINTURA EN AULAS DE PÁRVULOS, PASILLOS Y AREAS COMUNES.</p>		 <p>Foto 4: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PORTÓN DE ENTRADA PRINCIPAL.</p>		
 <p>Foto 5: SUSTITUCIÓN DE AZULEJO EN TANQUE DE LA COCINA.</p>		 <p>Foto 6: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DRENAJE.</p>		
<p>Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.</p>				
 <p>Firma del Presidente de la OPF</p>		 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>		





**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Version 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS		PREVIO <input type="checkbox"/> X	DURANTE	POSTERIOR <input type="checkbox"/>
DEPARTAMENTO:	JALAPA		MUNICIPIO:	SAN CARLOS ALZATATE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM.		DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PINO ZAPOTÓN, SAN CARLOS ALZATATE, JA
CODIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-05-0698-42		FECHA:	26/08/2024
 <p>Foto 7: CAMBIO Y REPARACIÓN DE LOSA DE PATIO.</p>				

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--