



Ministerio de Educación

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN CARLOS ALZATATE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL NARANJO, ALDEA PINO ZAPOTON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-05-0723-43	FECHA:	8/05/2024



FOTO NO 1: SE OBSERVA MURO O CERCO PERIMETRAL EN MAL ESTADO.



FOTO NO 2: SE OBSERVA CERCO O MURO PERIMETRAL Y COLUMNAS DERRIBADAS.




FOTO. 3 SE OBSERVAN PAREDES SI REPELLO




FOTO NO. 4 ESTUFA ARTESANAL EN MAL ESTADO.



FOTO NO 5: SE OBSERVA MURO DE CONTENCION EN MAL ESTADO



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público