



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	San Carlos Alzatate
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Pueblo Viejo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-05-0724-43	FECHA:	15/08/2024



Foto 7: Losa de patio



Foto 8: Reparación o sustitución de área de cocina (estufas rurales, pilas, ventanas, puertas. Chimeneas, etc)



Foto 9: Reparación de muros de contención.



Foto 10: Foto del centro educativo




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	San Carlos Alzate
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Pueblo Viejo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-05-0724-43	FECHA:	15/08/2024




Foto1: Cubierta de lámina



Foto 2: Estructura de techo



Foto 3: Puertas



Foto 4: Ventanas



Foto 5: Pintura en muros interior y exterior




Foto 6: Mantenimiento a portones.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPE



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

