



Negrita"REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	San Carlos Alzate
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Laguna Verde
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-05-0725-43	FECHA:	7/31/2024



Foto1: CUBIERTA DE TECHO Y ESTRUCTURA DEL TECHO ES NECESARIA LA ESTRUCTURA PORQUE NO CUENTA CON ELLA.



Foto 2: VENTANAS



Foto 3: SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS



Foto 4: MANTENIMIENTO A PORTONES



Foto 5: PINTURA EN MURO EXTERIOR E INTERIOR



Foto 6: CENTRO EDUCATIVO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

