

63

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN CARLOS ALZATATE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA JORNADA VESPE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO PALMITA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	2105-0739-43	FECHA:	31/07/2024



Foto1: PORTÓN EN MAL ESTADO



Foto 2: FALTA DE CANAL, EL AGUA CAE A LAS AULAS DE LA PARTE INFERIOR




Foto 3: PUERTAS EN MAL ESTADO



Foto 4: LA CAIDA DE AGUA Y LA FALTA DE CANAL AFECTA EL MURO



Foto 5: TECHO EN MAL ESTADO, CON RIESGO DE COLAPSO



Foto 6: PISO EN MAL ESTADO, PRESENTA AGUJEROS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosa E. A.

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

