

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN CARLOS ALZATATE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PINO ZAPOTON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-05-1006-45	FECHA:	24/5/2024



FOTO 1 : SE OBSERVA EL AVANCE DEL MURO DE CONTENCIÓN



FOTO 2 : SE OBSERVA AVANCE DEL CERCO PERIMETRAL



FOTO 3 : AVANCE CERCO PERIMETRAL



FOTO 4 : AVANCE DE CUNETETA DE CONCRETO EXTERIOR





FOTO 5 : COLOCACION Y PINTURA DE PUERTAS DE LOS BAÑOS AULAS Y PORTON



FOTO 6 : INSTALACION DE ROTOPLAS Y SANITARIOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

