

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	San Carlos Alzatate
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos anexa a E.O.U.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio El Barrialito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-05-1245-42	FECHA:	15/08/2024



Foto1: PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES



Foto 2: REPARACION DE RED DE DRENAJES Y RED DE AGUA POTABLE



Foto 3: CERCO DE MURO PERIMETRAL



Foto 4: LOSA DE PATIO



Foto 5: REPARACION O SUSTITUCION DE AREA DE COCINA (ESTUFA, CHIMENEA, PINTURA, AZULEJO, PLANCHA)



Foto 6: REPARACION DE MURO DE CONTENCIÓN

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

