

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN CARLOS ALZATATE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS OCALES, ALDEA PINO ZAPOTÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-05-1386-43	FECHA:	08/05/2024




Foto 1: Se observa el deterioro en los servicios sanitarios.




Foto 2: Se observa el deterioro en la puerta y en la falta de seguridad en la misma.




Foto 3: La tubería que conduce agua ha sido tratada de forma adecuada, como se muestra en la imagen lo cual ha provocado problemas.




Foto 4: Estado actual de la estufa que posee el establecimiento educativo.




Foto 5: El techo del establecimiento presenta múltiples grietas lo cual provoca que los salones se inundan ante cualquier lluvia.




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Claudia Teo
Firma y sello del Presidente de la OPR

[Handwritten Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

