

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	Monjas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LA LIBERTAD
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-06-0008-42	FECHA:	29/02/2024




Foto 1: Reparación de techo, cambio de lámina.



FOTO 2: Reparación de puertas.



Foto 3: Instalación de piso.



Foto 4: Pintura en módulos.




Foto 5: Cambio de sanitarios con accesorios.



Foto 6: Reparación de drenajes y agua potable.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	Monjas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LA LIBERTAD
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-06-0008-42	FECHA:	17/05/2024



Foto 7: Losa en el patio.



FOTO 8; Reparación de sistema eléctrico.







Foto 9: Reparación de pared.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Handwritten Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

