

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

|                             |               |                                |                                       |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | JALAPA        | MUNICIPIO:                     | MONJAS                                |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO LOS VALDEZ ALDEA LOS ACHIOTES |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 21-06-0012-43 | FECHA:                         | 22/05/2024                            |



FOTO 1: MANTENIMIENTO DE TORTA.



FOTO 2: INSTALACION PLANCHA.




FOTO 3: MANTENIMIENTO DE MALLA



FOTO 4: INSTALACION DE PISO EN AULAS.




FOTO 5: Reparación de puertas.



FOTO:6 Instalacion de piso de corredor

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Luis Vales*  
Firma y sello del Presidente de la CP



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

