

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| DEPARTAMENTO: | JALAPA | MUNICIPIO: | MONJAS |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | BARRIO LA REFORMA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 21-06-0015-43 | FECHA: | OCHO DE MAYO DE DOS MIL VEINTICUATRO |



Foto1: Puertas (sustitución, de cocina y aula)



FOTO 2: Ventanas (reparación)



Foto3: Reparación de red de drenaje y red de agua potable (sustitución)



Foto 4: Cerco o muro perimetral (sustitución, muro de block)



Foto: 5 Losa de patio (sustitución)



Foto: 6 Reparación de sistema eléctrico (sustitución)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
BARRIO LA REFORMA
DIRECCIÓN
MONJAS, JALAPA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| DEPARTAMENTO: | JALAPA | MUNICIPIO: | MONJAS |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | BARRIO LA REFORMA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 21-06-0015-43 | FECHA: | OCHO DE MAYO DE DOS MIL VEINTICUATRO |



Reparación o sustitución de área de cocina (estufas rurales, pilas, ventanas, puertas, chimeneas, etc.)

Empty space for notes or additional information.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

