



Ministerio de Educación  
Guatemala

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MONJAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LAS LOMAS, ALDEA SAN JUAN SALAMO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-06-0016-43	FECHA:	8/05/2024



Foto 1: LAS PUERTAS ESTAN EN MAL ESTADO..



Foto 2: ES NECESARIO LA SUSTITUCION COMPLETA A LA RED HASTA LA FOSA.



Foto 3: LOS SANITARIOS SON ANTIGUOS Y ESTAN EN MAL ESTADO.



Foto 4: SE OBSERVA LA LOSA DE PATIO DETERIORADA.



Foto 5: SE OBSERVA EL PISO ANTIGUO Y EN MAL ESTADO.




Foto 6: SISTEMA ELECTRICO ESTA MUY ANTIGUO, YA QUE SE INSTALO EN 1998.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

