



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MONJAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LAS LOMAS, ALDEA SAN JUAN SALAMO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-06-0016-43	FECHA:	19/07/2024



Foto1: SUSTITUCION DE CHAPAS Y PINTURA DE PUERTAS, Y REPARACION.



Foto 2: DRENAJE SUSTITUCION COMPLETA.



Foto 3: SANITARIOS SUSTITUCION COMPLETA.



Foto 4: LA LOSA SE PATIO SUSTITUCION DE 48 M2.

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

