



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
C O L O M B I A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MONJAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LAS LOMAS, ALDEA SAN JUAN SALAMO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-06-0016-43	FECHA:	28/08/2024




Foto1: SUSTITUCION DE CHAPAS Y PINTURA DE PUERTAS, Y REPARACION DE 5 PUERTAS.



Foto 2: DRENAJE SUSTITUCION COMPLETA.



Foto 3: SANITARIOS SUSTITUCION COMPLETA DE 3 SANITARIOS.



Foto 4: LA LOSA SE PATIO SUSTITUCION DE 48 M2.



Foto 5: REPARACION DE AREA DE COCINA




Foto 6: REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

