

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO  DURANTE  POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MONJAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO BUENA VISTA, ALDEA ACHIOTES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-06-0017-43	FECHA:	03/09/2024



Foto 1: Las paredes tanto interiores como exteriores necesitan pintura.



Foto 2: Los Canales necesitan cambio.



Foto 3: Cambio de Sanitarios y Lavamanos en mal estado.



Foto 4: Cambio de losa de patio en mal estado.



Foto 5: Sustitución de puertas y Mantenimiento.



Foto 6: Reparación y mantenimiento de las ventanas que están en malas condiciones.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><input checked="" type="checkbox"/></p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p><i>[Firma]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	--

