

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MONJAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. BARRIO BO. MARGINAL EL CANPECHE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO NO. MARGINAL CAMPECHE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-06-0019-43	FECHA:	9/24/2024



Foto1: Cubierta de Lamina (sustitución de lamina por troquelada calibre 26 y mantenimiento )



Foto 2: cubierta de lamina ( desmontaje, mantenimiento e instalacion de lamina existente)



Foto 3: estructura de techo ( mantenimiento estructura de techo)



Foto 4: puertas (sustitucion puerta de aula)



Foto 5: ventanas(sustitucion ventanas de aula)



Foto 6: reparacion de red de drenajes y red de agua potable

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MONJAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. BARRIO BO. MARGINAL EL CANPECHE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO NO. MARGINAL CAMPECHE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-06-0019-43	FECHA:	9/24/2024



Foto 7: reparación de sistema electrico (reparacion)



Foto 8: Reparación o sustitución de área de cocina (estufas rurales, pilas, ventanas, puertas, chimeneas, etc.)

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

