



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MONJAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO AGUA TIBIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-06-0020-43	FECHA:	12/03/2024



Foto1: REEMPLAZO DE LAMINAS DAÑADAS Y SELLADO DE ALGUNOS AGUJEROS CON TAPAGOTERA



FOTO 2: COLOCACION DE BAJADAS DE AGUA Y SUS ACCESORIOS.



Foto 3: RESANADO DE CUNETA Y FUNDICION DE ALGUNOS TRAMOS DEMASIADO DETERIORADOS



Foto 4: APLICACION DE PINTURA EN AULAS POR DENTRO Y POR FUERA DE TERMINO MEDIO DE DURABILIDAD



Foto: 5 MANTENIMIENTO DE BAÑOS Y CAMBIO DE ACCESORIOS.



Foto: 6 REEMPLAZO DE LA MALLA POR MURO DE BLOCK CON COLUMNAS SOLERAS Y ZAPATAS A UNA ALTURA DE 2.40MT DEL NIVEL DE PISO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Amabilia López

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

