



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MONJAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO AGUA TIBIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21060020-43	FECHA:	8/04/2024



Foto1: REEMPLAZO LAMINA



Foto 2: COLOCACION DE BAJADAS DE AGUA Y SUS ACCESORIOS




Foto 3: RESANADO DE CUMETA Y FUNDICION



Foto 4: APLICACIÓN DE PINTURA EN AULAS POR DENTRO Y FUERA



Foto 5: MANTENIMIENTO DE BAÑOS Y CAMBIO DE ACCESORIOS



Foto 6: REEMPLAZO DE LA MALLA POR MURO DE BLOCK CON COLUMNAS Y SOLERAS Y ZAPARAS A UNA ALTURA DE 2.40MT DEL NIVEL DEL PISO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
--	--	---	--