



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Monjas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio La Reforma
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-06-0215-42	FECHA:	09 de agosto de 2024




Foto1: Sustitución piso cerámico



Foto 2: Sustitución de área de cocina base y piso cerámico



Foto 3: Reposición de torta de concreto



Foto 4: Reposición de cerca malla perimetral





Foto 5: Reposición de tasas sanitarias y lavamanos



Foto 6: Impermeabilización de canal de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF  

Firma y Sello Director Centro Educativo Público  

**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR





DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Monjas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio La Reforma
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-06-0215-42	FECHA:	09 de agosto de 2024




Foto7: Sustitucion de red de drenaje



Foto 8: sustitucion de pintura a base de agua



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	--	---