



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
G O B I E R N O

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MONJAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA REGIONAL J.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LA REFORMA MONJAS, JALAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-06-0216-43	FECHA:	05 de mayo de 2024



Foto1: Reparacion de red de drenaje agua pluvial baños.



FOTO 2: Reposición de puertas de sanitarios.



Foto3: Mantenimiento de puertas de baños.



Foto4: Sustitución de tazas sanitarias.





Foto 5: Mantenimientos de tazas de sanitarios baños.



Foto: 6 Reposición de piso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

