



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MONJAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Campana
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-06-0217-43	FECHA:	2/08/2024



Foto1: SUSTITUCION DE LAMINA POR TROQUELADA A DOS AGUAS MAS CAPOTE



Foto 2: SUSTITUCION DE TECHO DE BAÑOS



Foto 3: SUSTITUCION DE TINACO



Foto 4: Sustitución de área de cocina



Foto 5: Sustitucion de techo



Foto 6: Sustitución por Estufa Rural

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la COPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público