

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MONJAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA CAMPANA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-06-0217-43	FECHA:	29/08/2024




Foto 1: SUSTITUCION DE TECHO POR LAMINA TROQUELADA.



Foto 2: SUSTITUCION DE VENTANA.



Foto 3: MANTENIMIENTO AL SISTEMA ELECTRICO.




Foto 4: SUSTITUCION DE ESTUFA RURAL




Foto 5: SUSTITUCION DE LAMPARAS.




Foto 6: SUSTITUTO DE CANALES Y BAJADAS DE AGUA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y sello Director Centro Educativo Público