



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FÓR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MONJAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MORAZAN, MONJAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-06-0220-43	FECHA:	19/04/2024



Foto 7: SE REALIZARA REPARACION DE CISTERNA/ DEPOSITO DE AGUA.



Foto 8: SE REALIZARA REPARACION DE PUERTAS.



Foto 9: SE REALIZARA REPARACION DE PUERTAS.



Foto 10: SE REALIZARA REPARACION DE CUNETADE ACCESO A LA INSTITUCION EDUCATIVA.





Foto 11: SE REALIZARA REPARACION DE CUNETA DE ACCESO A LA INSTITUCION EDUCATIVA.




Foto 12: SE REALIZARA PINTURA EN MUROS INTERIORES.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

