



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MONJAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MORAZAN, MONJAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-06-0220-43	FECHA:	02/05/2024




FOTO 7: SE REALIZA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CISTERNA/DEPOSITO DE AGUA POTABLE.



FOTO 8: REALIZANDO LA REPARACION DE PUERTAS.



FOTO 9: REALIZANDO LA REPARACION DE LA CUNETA DE CONCRETO.




FOTO 10: REALIZANDO LA REPARACION DE LA CUNETA DE CONCRETO.



FOTO 11: SE REALIZA EL RETOCADO DEL AULA INTERNA.



FOTO 12: SE REALIZA LA REPARACION DE BAÑOS.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

