



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MONJAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MORAZAN, MONJAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-06-0220-43	FECHA:	22/05/2024



FOTO 6: SE REALIZO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CISTERNA/DEPOSITO DE AGUA POTABLE.




FOTO 7: SE REALIZO LA REPARACION DE PUERTAS.



FOTO 8: SE REALIZO REPARACION DE CUNETA DE CONCRETO



FOTO 9: SE REALIZO REPARACION DE CUNETA DE CONCRETO.



FOTO 11: SE REALIZO PINTURA EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR.




FOTO 12: SE REALIZO REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público