



Ministerio de Educación  
G u a t e m a l a

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MONJAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALEA SAN JUANCITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-06-0221-43	FECHA:	6/06/2024



Foto 1: La pared de la cocina se encontraba en mal estado.



Foto 2: Se hizo cambio de canal ya que el que estaba anteriormente no era el indicado.



Foto 3: Se cambio la plancha que se utiliza en la cocina.



Foto 4: Se cambió piso por encontrarse en mal estado.



Foto 5: CAMBIO DE LAMINA COCINA




Foto 6: CAMBIO DE PINTURA DETERIORADA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

