

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MONJAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS TERRONES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-06-0222-43	FECHA:	5/08/2024



Foto1: SUSTITUCIÓN DE LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26





Foto 2: SUSTITUCIÓN MURO PERIMETRAL BLOCK CISADO MAS COLUMNAS DE CONCRETO ESABIETADAS

Empty space for additional notes or observations.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

			
<p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>		<p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>	