



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MONJAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PLAN DE LA CRUZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-06-0223-43	FECHA:	08/DE MAYO/2024




Foto 1: SE APRECIA LA CUBIERTA EN MAL ESTADO



Foto 2: SUSTITUCION DE CANALES DE AGUA PLUVIAL




Foto 3: SISTEMA INTERNO DE SERVICIOS SANITARIOS INSERVIBLE



Foto 4: SE APRECIA EL MURO PERIMETRAL DERRUMBADO (SUSTITUCION MURO DE BLOCK)




Foto 5: SUSTITUCION DE MURO PERIMETRAL



Foto 6: SUSTITUCION DE LOSA DE PATIO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Arnabilia Alay Gonzalez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

