



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MONJAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PLAN DE LA CRUZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-06-0223-43	FECHA:	08/DE MAYO/2024



Foto1: PROCESO DE SUSTITUCION DE ESTRUCTURA METALICA



Foto 2: INSTALACION DE CANALES PLUVIALES



Foto 3: SUSTITUCION DE MURO PRERIMETRAL



Foto 4: SUSTITUCION DE MURO PERIMETRAL




FOTO 5: REPARACION DE MURO PERIMETRAL




FOTO 6: REPARACION DE LOSA DE PATIO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Amabilia Alar González
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

