



# REGISTRO FOTOGRÁFICO

## PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Ministerio de Educación  
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MONJAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PLAN DE LA CRUZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-06-0223-43	FECHA:	08/DE MAYO/2024



Foto1: CUBIERTA INSTALADA



Foto 2: CANAL Y BAJADAS PLUVIALES INSTALADAS




Foto 3: ACCESORIOS DE SANITARIOS REEMPLAZADOS




Foto 4: MURO PERIMETRAL FINALIZADO



Foto 5: MURO PERIMETRAL FINALIZADO



Foto 6: LOSA DE PATIO TERMINADA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Amabilia Alat Gonzalez*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

